


<p>Objecte Creu de terme de Can Llaurador</p>	<p>Llegenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Injerts de pedra anteriors Reintegracions volumètriques anteriors Fractures obertes Petites pèrdues de suport Ennegriment superficial / crosta negra 	<p>Localització</p> 	<p>Catalogació BCIN; 4054-MH</p>
<p>Ubicació Av. J. Roca Suárez, 40-54 Teià, Barcelona</p>			<p>Data 04-04-2019</p>
<p>Títol Cartografia patologies 2</p>			<p>Num. de plànol 02</p>